



Integrated Device Technology, Inc.
 6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

PCN #: **TB1504-01** DATE **July 22, 2015**
 Product Affected: **Selective Products shipped in Reel**
 (Refer to Attachment II for affected part#)
 Date Effective: **November 2, 2015 Earliest Date - Refer to
 specific date by package type**

MEANS OF DISTINGUISHING CHANGED DEVICES:
 Product Mark
 Back Mark
 Date Code Refer to PCN effective date by package
 Other type in page 3.

Contact: **IDT PCN DESK**
 E-mail: pcndesk@idt.com

Attachment: Yes No
 Samples: N/A

DESCRIPTION AND PURPOSE OF CHANGE:

- Die Technology
- Wafer Fabrication Process
- Assembly Process
- Equipment
- Material
- Testing
- Manufacturing Site
- Data Sheet
- Other - Packaging

This notification is to advise our customers that IDT has planned to
 standardize the quantity per reel on the selective products.
 Attachment I - Additional information on the changes.
 Attachment II - Affected part list

RELIABILITY/QUALIFICATION SUMMARY:

N/A

CUSTOMER ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT:

IDT records indicate that you require written notification of this change. Please use the acknowledgement below or E-Mail to grant approval or request additional information. If IDT does not receive acknowledgement within 30 days of this notice it will be assumed that this change is acceptable.
 IDT reserves the right to ship either version manufactured after the process change effective date until the inventory on the earlier version has been depleted.

Customer: _____ ***Approval for shipments prior to effective date.***
 Name/Date: _____ E-Mail Address: _____
 Title: _____ Phone# /Fax# : _____

CUSTOMER COMMENTS: _____

IDT ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT:

RECD. BY: _____ DATE: _____



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT I - PCN #: TB1504-01

PCN Type: Packaging

Data Sheet Change: None

Detail of Change: This notification is to advise our customers that IDT has planned to standardize the quantity per reel on the selective products.

Table 1 outlines the quantity per reel changes by package type.

Refer to the Table 2 for PCN effective date by Package Type.

Table 1: Summary of Changes in Quantity per Reel

| Industrial Package Type | IDT Package Nomenclature | IDT Market Segment | Quantity per Reel | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------|
| | | | From | To |
| CABGA-52 | BVG52 | IDT | 4500 | 2500 |
| CABGA-96 | BFG96 | ICS | 2500 | 3000 |
| PLCC-28 | PLG28 | IDT | 750 | 500 |
| QSOP-16 | PCG16 | ICS | 2500 | 3000 |
| QSOP-20 | PCG20 | ICS | 2500 | 3000 |
| QSOP-24 | PCG24 | ICS | 2500 | 3000 |
| QSOP-28 | PC28, PCG28 | IDT | 2000 | 2500 |
| SOIC-8 | DC8, DCG8 | ICS | 2500 | 3000 |
| SSOP-20 | PYG20 | ICS | 1000 | 1500 |
| SSOP-28 | PYG28 | ICS | 1000 | 1500 |
| TQFP-32 | PR32, PRG32 | ICS | 1000 | 2000 |
| TQFP-44 | PP44, PPG44 | IDT | 1250 | 500 |
| TQFP-52 | PPG52 | IDT | 1250 | 500 |
| | | FREESCALE | 1500 | 500 |
| TQFP-64 | PP64, PPG64 | IDT | 1250 | 500 |
| TQFP-48 | PRG48 | ICS | 1000 | 2000 |
| TSSOP-20 | PG20, PGG20 | ICS | 2500 | 3000 |
| TSSOP-24 | PG24, PGG24 | ICS | 2500 | 3000 |
| TSSOP-28 | PGG28 | ICS | 1000 | 2000 |
| TSSOP-48 | PA48, PAG48 | ICS | 1000 | 2000 |
| TSSOP-56 | PA56, PAG56 | ICS | 1000 | 2000 |
| TSSOP-64 | PAG64 | ICS | 1000 | 2000 |
| VFQFPN-40 | NLG40 | ICS | 1000 | 5000 |
| VFQFPN-48 | NDG48 | ICS | 1000 | 2500 |
| VFQFPN-56 | NLG56 | ICS | 1000 | 3000 |
| VFQFPN-64 | NLG64 | ICS | 1000 | 3000 |
| VFQFPN-72 | NL72, NLG72 | ICS | 1000 | 2500 |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT I - PCN #: TB1504-01

Table 2: PCN Effective Date by Package Type

| Industrial Package Type | IDT Package Nomenclature | PCN Effective Date |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CABGA-52 | BVG52 | 2-Nov-15 |
| TQFP-32 | PR32, PRG32 | 2-Nov-15 |
| TQFP-48 | PRG48 | 2-Nov-15 |
| TSSOP-20 | PG20, PGG20 | 2-Nov-15 |
| TSSOP-24 | PG24, PGG24 | 2-Nov-15 |
| TSSOP-48 | PA48, PAG48 | 2-Nov-15 |
| TSSOP-64 | PAG64 | 2-Nov-15 |
| VFQFPN-48 | NDG48 | 2-Nov-15 |
| | | |
| TSSOP-56 | PA56, PAG56 | 1-Feb-16 |
| TSSOP-28 | PGG28 | 1-Feb-16 |
| SSOP-20 | PYG20 | 1-Feb-16 |
| SSOP-28 | PYG28 | 1-Feb-16 |
| VFQFPN-40 | NLG40 | 1-Feb-16 |
| VFQFPN-56 | NLG56 | 1-Feb-16 |
| VFQFPN-64 | NLG64 | 1-Feb-16 |
| VFQFPN-72 | NL72, NLG72 | 1-Feb-16 |
| | | |
| QSOP-16 | PCG16 | 2-May-16 |
| QSOP-20 | PCG20 | 2-May-16 |
| QSOP-24 | PCG24 | 2-May-16 |
| QSOP-28 | PC28, PCG28 | 2-May-16 |
| PLCC-28 | PLG28 | 2-May-16 |
| CABGA-96 | BFG96 | 2-May-16 |
| SOIC-8 | DC8, DCG8 | 2-May-16 |
| TQFP-44 | PP44, PPG44 | 2-May-16 |
| TQFP-52 | PPG52 | 2-May-16 |
| TQFP-64 | PP64, PPG64 | 2-May-16 |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 1493EG-18LFT | 252M-51LFT | 342MI-34LFT | 452M-15LFT |
| 1493G-20LFT | 252M-55LFT | 342MIPLFT | 452M-18LFT |
| 180M-01LFT | 252MI-31LFT | 342MLFT | 455R-31LFT |
| 180M-51LFT | 252MI-32LFT | 342MPLFT | 455R-32LFT |
| 180M-53LFT | 252MI-33LFT | 343M-34LFT | 501AMILFT |
| 180MI-01LFT | 252MI-45LFT | 343M-39LFT | 501AMLFT |
| 181M-52LFT | 252MI-47LFT | 343M-48LFT | 501BMILFT |
| 1893BKILFT | 252MI-48LFT | 343M-53LFT | 501MILFT |
| 1893CKILFT | 252MI-50LFT | 343M-59LFT | 501MLFT |
| 1893CKLFT | 252MI-52LFT | 343M-60LFT | 502MILFT |
| 1894K-40LFT | 252MI-53LFT | 343M-61LFT | 502MLFT |
| 1894KI-40LFT | 252PMILFT | 343M-62LFT | 508MLFT |
| 2305M-1HLFT | 252PMLFT | 343MI-31LFT | 511MILFT |
| 2305M-1LFT | 290G-14LFT | 343MILFT | 511MLFT |
| 2305MI-1HLFT | 290G-18LFT | 343MIPLFT | 512MILFT |
| 2305MI-1LFT | 290G-19LFT | 343MLFT | 512MLFT |
| 2402MLFT | 290G-22LFT | 343MPLFT | 514MLFT |
| 2510CGLFT | 290G-25LFT | 345R-60LFT | 524MILFT |
| 251M-07LFT | 290G-32LFT | 345R-62LFT | 542MILFT |
| 251M-21LFT | 290GI-13LFT | 345R-65LFT | 542MLFT |
| 251M-22LFT | 290GI-20LFT | 345R-71LFT | 544M-01LFT |
| 251M-29LFT | 290GI-32LFT | 345RI-02LFT | 551AMILFT |
| 251M-30LFT | 290GI-34LFT | 345RI-13LFT | 551MILFT |
| 251M-33LFT | 290PGILFT | 345RIPLFT | 551MLFT |
| 251M-35LFT | 290PGLFT | 345RPLFT | 552AR-01LFT |
| 251PMILFT | 291PGILFT | 348RIPLFT | 552ARI-01LFT |
| 251PMLFT | 291PGLFT | 348RPLFT | 552R-01LFT |
| 252M-08LFT | 308RILFT | 441MI-13LFT | 552R-01LNT |
| 252M-23LFT | 308RLFT | 442M-22LFT | 553MILFT |
| 252M-24LFT | 309RILFT | 443M-37LFT | 553MILFT-PAC |
| 252M-25LFT | 309RLFT | 443M-43LFT | 553MLFT |
| 252M-26LFT | 341M-33LFT | 443MI-55LFT | 557G-05ALFT |
| 252M-34LFT | 341MIPLFT | 445R-34LFT | 557G-06LFT |
| 252M-40LFT | 341MPLFT | 445R-41LFT | 557GI-05ALFT |
| 252M-42LFT | 342M-17LFT | 445R-57LFT | 557GI-05ALFT-PAC |
| 252M-43LFT | 342M-26LFT | 445R-58LFT | 557GI-06LFT |
| 252M-44LFT | 342M-30LFT | 445R-61LFT | 557M-01LFT |
| 252M-46LFT | 342M-32LFT | 448RI-27LFT | 557MI-01LFT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| 570AILFT | 7130SA25TF8 | 71V30L35TF8 | 72225LB15TFI8 |
| 570ALFT | 7130SA35TF8 | 71V30L35TFGI8 | 72225LB25TF8 |
| 570BILFT | 7130SA55TF8 | 71V30L35TFI8 | 72225LB25TFI8 |
| 570BLFT | 7130SA55TFG8 | 71V30L55TF8 | 72235LB10TF8 |
| 570MILFT | 7130SA55TFI8 | 71V30L55TFI8 | 72235LB10TFG8 |
| 570MLFT | 7130SA55TFI8/2703 | 71V30S25TF8 | 72235LB15TF8 |
| 571MLFT | 7130VL55TFGI8 | 71V30S25TFG8 | 72235LB15TFGI8 |
| 574MILFT | 71321LA20TF8 | 71V30S25TFI8 | 72235LB15TFI8 |
| 574MLFT | 71321LA20TFG8 | 71V30S35TF8 | 72235LB25TF8 |
| 5V993A-2QGI8 | 71321LA25TF8 | 71V30S35TFI8 | 72235LB25TFI8 |
| 621MILFT | 71321LA25TFGI8 | 71V30S55TF8 | 72245LB10TF8 |
| 621MLFT | 71321LA25TFI8 | 71V30S55TFG8 | 72245LB15TF8 |
| 650R-01ILFT | 71321LA35TF8 | 71V30VL55TFI8 | 72245LB15TFI8 |
| 650R-01LFT | 71321LA35TFI8 | 71V30VL90TF8 | 72245LB25TF8 |
| 650R-07LFT | 71321LA55PPGI8 | 71V321L25TF8 | 72245LB25TFI8 |
| 650R-11ILFT | 71321LA55TF8 | 71V321L25TFG8 | 72255LA10TF8 |
| 650R-14ILFT | 71321LA55TFG8 | 71V321L25TFI8 | 72255LA10TFG8 |
| 650R-21ILFT | 71321SA20TF8 | 71V321L35TF8 | 72255LA15TF8 |
| 650R-21LFT | 71321SA25TF8 | 71V321L55TF8 | 72255LA15TFI8 |
| 650R-27ILFT | 71321SA35TF8 | 71V321L55TFI8 | 72255LA20TF8 |
| 651AMILFT | 71321SA35TFG8 | 71V321S25TF8 | 72255LA20TFI8 |
| 651MILFT | 71321SA55TF8 | 71V321S35TF8 | 72261LA10TF8 |
| 651MILFT-PAC | 71321SA55TFGI8 | 71V321S55TF8 | 72261LA15TF8 |
| 651MLFT | 71321SA55TFI8 | 72205LB10TF8 | 72261LA15TFGI8 |
| 662M-03LFT | 7150MLFT | 72205LB15TF8 | 72261LA15TFI8 |
| 7130L25TFI8 | 7151M-50LFT | 72205LB15TFI8 | 72261LA20TF8 |
| 7130LA20TF8 | 7152AM-02LFT | 72205LB25TF8 | 72261LA20TFI8 |
| 7130LA20TFG8 | 7152AM-11LFT | 72205LB25TFI8 | 72265LA10TF8 |
| 7130LA25TF8 | 7152AMI-02LFT | 72215LB10TF8 | 72265LA10TFG8 |
| 7130LA25TFI8 | 7152AMI-11LFT | 72215LB10TFG8 | 72265LA15TF8 |
| 7130LA35TF8 | 7152M-01LFT | 72215LB15TF8 | 72265LA15TFI8 |
| 7130LA35TFG8 | 7152M-02LFT | 72215LB15TFI8 | 72265LA20TF8 |
| 7130LA45TFI8 | 7152M-11LFT | 72215LB25TF8 | 72265LA20TFI8 |
| 7130LA55TF8 | 7152MI-01LFT | 72215LB25TFI8 | 72271LA10TF8 |
| 7130LA55TFG8 | 7152MI-11LFT | 72225LB10TF8 | 72271LA15TF8 |
| 7130LA55TFI8 | 71V30L25TF8 | 72225LB10TFG8 | 72271LA15TFI8 |
| 7130SA20TF8 | 71V30L25TFG8 | 72225LB15TF8 | 72271LA20TF8 |
| 7130SA20TFG8 | 71V30L25TFI8 | 72225LB15TFGI8 | 72271LA20TFI8 |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 72V205L10TF8 | 72V261LA15TFI8 | 74FCT388915TDJG8 | 830S21AMILFT |
| 72V205L10TFG8 | 72V261LA20TF8 | 74FCT388915TEJG8 | 8312AYILFT |
| 72V205L15TF8 | 72V265LA10TF8 | 77105L25TF8 | 8312AYLFT |
| 72V205L15TFG8 | 72V265LA10TFG8 | 77V106L25TFGI8 | 831742AGILFT |
| 72V205L15TFGI8 | 72V265LA15TF8 | 77V106L25TFI8 | 8343AY-01LFT |
| 72V205L15TFI8 | 72V265LA15TFGI8 | 77V106L25TFI8/7159 | 8344AYI-01LFT |
| 72V205L20TF8 | 72V265LA15TFI8 | 813001AGILFT | 8344BYILFT |
| 72V215L10TF8 | 72V265LA20TF8 | 82V2041EPP8 | 8344BYLFT |
| 72V215L10TFG8 | 72V271LA10TF8 | 82V2041EPPG8 | 83908AG-02LFT |
| 72V215L15TF8 | 72V271LA15TF8 | 82V2051EPPG8 | 83908AGI-02LFT |
| 72V215L15TFGI8 | 72V271LA15TFI8 | 82V2081PP8 | 83918AYILFT |
| 72V215L15TFI8 | 72V271LA20TF8 | 82V2081PPG8 | 83940DY-01LFT |
| 72V215L20TF8 | 72V275L10TF8 | 82V3255TFG8 | 83940DYI-01LFT |
| 72V225L10TF8 | 72V275L10TFG8 | 82V3255TFG8-ECI | 83940DYILFT |
| 72V225L10TFG8 | 72V275L15TF8 | 82V3352TFG8 | 83940DYILFT-MER |
| 72V225L15TF8 | 72V275L15TFGI8 | 82V3358TFG8 | 83940DYLFT |
| 72V225L15TFI8 | 72V275L15TFI8 | 82V9631PPG8 | 83947AYI-147LFT |
| 72V225L20TF8 | 72V275L20TF8 | 830154AMI-08LFT | 83947AYILNT |
| 72V235L10TF8 | 72V281L10TF8 | 83021AMI-09LFT | 83948AYI-01LFT |
| 72V235L10TFG8 | 72V281L10TFG8 | 83021AMILFT | 83948AYI-147LFT |
| 72V235L15TF8 | 72V281L15TF8 | 83023AMILFT | 83948AYILFT |
| 72V235L15TFGI8 | 72V281L15TFGI8 | 83026AMILFT | 840004AG-01LFT |
| 72V235L15TFI8 | 72V281L15TFI8 | 83026BMI-01LFT | 840004AG-11LFT |
| 72V235L20TF8 | 72V281L20TF8 | 83026BMI-SAMLFT | 840004AGI-01LFT |
| 72V245L10TF8 | 72V285L10TF8 | 8302AM-01LFT | 840004AGI-HPLFT |
| 72V245L15TF8 | 72V285L10TFG8 | 8302AM-01LFT-PAC | 840004AGLFT |
| 72V245L15TFI8 | 72V285L15TF8 | 8302AMI-01LFT | 840004BGI-01LFT |
| 72V245L20TF8 | 72V285L15TFI8 | 8302AMILFT | 840004BGILFT |
| 72V255LA10TF8 | 72V285L20TF8 | 8302AMLFT | 840024AGILFT |
| 72V255LA10TFG8 | 72V291L10TF8 | 8302AMLFT-ST | 840024BGILFT |
| 72V255LA15TF8 | 72V291L10TFG8 | 8304AM-01LFT | 84021AYLFT |
| 72V255LA15TFG8 | 72V291L15TF8 | 8304AMILFT | 84021BYLFT |
| 72V255LA15TFGI8 | 72V291L15TFI8 | 8304AMILFT-DGW | 840AM-125LFT |
| 72V255LA15TFI8 | 72V291L20TF8 | 8304AMLFT | 840N202CKI-000LFT |
| 72V255LA20TF8 | 72V70800TFG8 | 8304AMLNT | 840N202CKI-001LFT |
| 72V261LA10TF8 | 72V70810TFG8 | 83056AGI-01LFT | 840N202CKI-999LFT |
| 72V261LA10TFG8 | 74FCT388915TBJG8 | 8308AGILFT | 840N202CKILFT |
| 72V261LA15TF8 | 74FCT388915TCJG8 | 830S21AMI-01LFT | 8413S08BKILFT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 8413S12BKI-100LFT | 8430AY-71T | 843N571BKILFT | 849N202CKI-018LFT |
| 8413S12BKI-126LFT | 8430AYI-61LFT | 844002AG-01LFT | 849N202CKI-019LFT |
| 8413S12BKILFT | 8430BY-71LFT | 844002AGI-01LFT | 849N202CKI-020LFT |
| 841S012DKILFT | 8430BY-71T | 844002AGLFT | 849N202CKI-021LFT |
| 841S02BGILFT | 84314AYLFT | 844003AGLFT | 849N202CKI-022LFT |
| 841S02CGILFT | 843202AYILFT | 844003EGI-01LFT | 849N202CKI-023LFT |
| 841S04CGILFT | 843204AGI-01LFT | 844003EGI-01T | 849N202CKI-024LFT |
| 841S102EGILFT | 843204AGILFT | 844004BGI-01LFT | 849N202CKI-025LFT |
| 841S104BGI-02LFT | 843207BY-350LFT | 844008BYI-15LFT | 849N202CKI-999LFT |
| 841S104EGILFT | 84320AY-01LNT | 8442AYILFT | 849N202CKILFT |
| 841S104EGILFT-HP | 84320AYI-01LFT | 8442AYLFT | 849N212CKI-004LFT |
| 8421002AGI-01LFT | 84321AYILFT | 8442BYILFT | 849N212CKI-005LFT |
| 8427DY-02LFT | 84321AYLFT | 8442BYLFT | 849N212CKI-006LFT |
| 842S104CGLFT | 843241BM-100LFT | 844441DMI-100LFT | 849N212CKI-007LFT |
| 842S104EGLFT | 843241BM-150LFT | 844441DMI-150LFT | 849N212CKI-008LFT |
| 8430002AYLFT | 843241BM-300LFT | 844441DMI-300LFT | 849N212CKI-010LFT |
| 843001AG-21LFT | 843241BM-75LFT | 844441DMI-75LFT | 849N212CKI-999LFT |
| 843001AG-21LFT-HC | 84329BYLFT | 844S012AKILFT | 849N212CKILFT |
| 843001AG-21LFT-HT | 8432BY-51LFT | 844S012BKI-01LFT | 850S1201BGILFT |
| 843001AGI-22LFT | 8432CY-51LFT | 844S2416CKILF/W | 850S1601BGILFT |
| 843001BGI-23LFT | 8432CYI-51LFT | 844S2416CKILFT | 851010AYLFT |
| 843002AG-01LFT | 8432DY-101LFT | 844S42BKILFT | 85104AGILFT |
| 843002AGI-01LFT | 8432DYI-101LFT | 849N202CKI-000LFT | 85105AGILFT |
| 843002AGILFT | 84330BY-03LFT | 849N202CKI-001LFT | 85108AGILFT |
| 843002AGLFT | 84330BYLFT | 849N202CKI-002LFT | 8516FYILFT |
| 843003AGI-01LFT | 84330BYLFT-IB0 | 849N202CKI-005LFT | 8516FYLFT |
| 843003AGI-01LFT-HT | 84330BYLNT | 849N202CKI-006LFT | 85210AY-31LFT |
| 843003AGLFT | 84330BYT | 849N202CKI-007LFT | 85211AMI-01LFT |
| 843004AG-01LFT | 84330BYT-IB0 | 849N202CKI-008LFT | 85211BMI-03LNT |
| 843004AG-125LFT | 84330CYILFT | 849N202CKI-009LFT | 85211BMI-03LNT-IB0 |
| 843004AG-ALPLFT | 84330CYLNT | 849N202CKI-010LFT | 85214AGILFT |
| 843004AGI-01LFT | 8433625AGLFT | 849N202CKI-011LFT | 85214AGLFT |
| 843004AGI-04LFT | 843441AM-100LFT | 849N202CKI-012LFT | 8521AYI-03LNT |
| 843004AGILFT | 843441AM-150LFT | 849N202CKI-013LFT | 8521AYI-03LNT-IB0 |
| 843004AGLFT | 843441AM-300LFT | 849N202CKI-014LFT | 8521BYILFT |
| 843034CYLFT | 843441AM-75LFT | 849N202CKI-015LFT | 8521BYLFT |
| 843034EY-06LFT | 843751AMLFT | 849N202CKI-016LFT | 8521BYLNT |
| 8430AY-61LFT | 843N571AKILFT | 849N202CKI-017LFT | 85222AM-02LFT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 85222AMI-02LFT | 8535AG-31LFT | 8546AG-01LFT | 87339AGI-11LFT |
| 8523AGI-03LNT | 8535AG-31LFT-ACT | 854S006AGILFT | 87354AMILFT |
| 8523AGI-03LNT-IB0 | 8535AGI-01LFT | 854S057AGILFT | 8735AY-01LFT |
| 8523BGLFT | 8535AGI-11T | 854S057BGILFT | 8735AY-31LFT |
| 8523CGILFT | 8535AGI-31LFT | 854S058AGILFT | 8735AYI-01LFT |
| 8523CGLFT | 8535AGLFT | 854S202AYI-01LFT | 8735BYI-01LFT |
| 8525BGLFT | 8535AGLFT-ACT | 854S202AYILFT | 8737AG-11LFT |
| 853011BMT | 8536AG-01LFT | 859S0412BGILFT | 8737AGI-11LFT |
| 85304AG-01LFT | 8536AG-02LFT | 859S0424BGILFT | 874001AGI-02LFT |
| 85304AGI-01LFT | 8536CGI-33LFT | 859S0424BGILFT-HT | 874001AGI-05LFT |
| 853058AGT | 8538BG-31LFT | 8624BYT | 874002AG-02LFT |
| 8530DY-01LFT | 8538BGI-31LFT | 86953BYI-147LFT | 874002AGLFT |
| 8530DYLF/W | 853S006AGILFT | 86953BYI-20LFT | 874003AG-02LFT |
| 8530DYLFT | 853S011BMILFT | 87002AG-02LFT | 874003AGI-02LFT |
| 8530FY-01LFT | 853S011CMILFT | 87002BM-05LFT | 874003AGLFT |
| 85310AYI-01LFT | 853S014AGILFT | 87004AGILFT | 874003BG-05LFT |
| 85310AYI-01LNT | 853S031BYILFT | 87004AGLFT | 874003BG-05LFT-HT |
| 85310AYI-01LNT-IB0 | 853S057AGILFT | 87004BGI-03LFT | 874003DG-02LFT |
| 85310AYI-11LFT | 853S058AGILFT | 87008AGILFT | 874003DGI-02LFT |
| 85310AYI-21LNT | 853S111AYILF/W | 87016AYILFT | 874005AG-04LFT |
| 85310AYI-31LFT | 853S111AYILFT | 87016AYLF/W | 874005AGLFT |
| 85311AMILFT | 853S202AYILFT | 87016AYLFT | 8741004AGLFT |
| 85311AMILFT-IKR | 854058AGLFT | 8701AYI-01LFT | 87421AMILFT |
| 85311AMLFT | 85408BGILFT | 8701CYILFT | 8743004DKILFT |
| 85311AMLFT-IKR | 85408BGILFT-HT | 8701CYLFT | 8743008DKILFT |
| 85314AGI-11LFT | 85408BGLFT | 87021AMILFT | 8745BYILFT |
| 85314BGI-01LFT | 854110AYILFT | 8705BYILFT | 8745BYLFT |
| 85314BGI-09LFT | 85411AMILFT | 8705BYLFT | 8752CYILFT |
| 8531AY-01LFT | 85411AMILFT-UBN | 870931ARI-01LFT | 8752CYLFT |
| 85320AMILFT | 85411AMLFT | 870S204BGLFT | 87608AYILFT |
| 85322AMILFT | 8543AG-09LFT | 871002AGI-02LFT | 87608AYILFT-IB0 |
| 85322AMLFT | 8543BGI-09LFT | 871004AGI-04LFT | 87946AYI-01LFT |
| 8533AG-01LFT | 8543BGILFT | 8714004DKILFT | 87946AYI-147LF/W |
| 8533AG-01LNT | 8543BGLFT | 8714008DKILFT | 87946AYI-147LFT |
| 8533AG-11LFT | 8543BGLFT-HT | 8725BY-01LFT | 87946AYILFT |
| 8533AGI-01LFT | 8545AG-01LFT | 8731CY-01LFT | 87950BYILFT |
| 85356AGILFT | 8545BGILFT | 87321AMILFT | 87952AY-147LFT |
| 8535AG-01LFT | 8545BGLFT | 87332AMI-01LFT | 879893AYILFT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 87993AYILFT | 932S820CKLFT | 950812CGLFT | 97U877AKLFT |
| 894D115AGI-04LFT | 932S890CKLFT | 950812CGLFT-IB0 | 98ULPA877AKILFT |
| 894D115BGI-01LFT | 932SL901AKLFT | 950813BGLFT | 98ULPA877AKLFT |
| 9112AF-17LFT | 932SQ420BGLFT-SUN | 950908BGLFT | 9DB102BFILFT |
| 9112AF-17LFT-IB0 | 932SQ420DGLFT | 950952BGLFT | 9DB102BFLFT |
| 9112AM-16LFT | 932SQ420DGLFT-INT | 951104BGLFT | 9DB102BGILFT |
| 9112AM-27LFT | 932SQ420DGLFT-SUN | 951462AGLFT | 9DB102BGLFT |
| 9112BF-17LFT | 932SQ420DKLFT | 951462AGLFT-DT0 | 9DB102BGLFT-INT |
| 9112BFI-17LFT | 932SQ423AGLFT | 952601EGLFT | 9DB104BFLFT |
| 91305AMILFT | 932SQ423AKLFT | 952906AGLFT | 9DB104BFLNT |
| 91305AMLFT | 932SQ425AKLFT | 952906BGLFT | 9DB104BFLNT-INO |
| 91718BMLFT | 932SQ426AGLFT | 952909BKLFT | 9DB104BGLFT |
| 91718CMLFT | 932SQ426AKLFT | 952926CGLFT | 9DB106BFILFT |
| 91730AMLFT | 932SQ427-56DKLFT | 954101DGLFT | 9DB106BFLFT |
| 91730AMLFT-PAC | 932SQ428AKLFT | 954141CGLFT | 9DB106BGILFT |
| 9173B-01CS08LFT | 932SQ428AKLFT-INT | 954201BGLFT | 9DB106BGLFT |
| 9173B-15CS08LFT | 932SQ430AKLFT | 954204CGLFT | 9DB108BGLFT |
| 91857AGLFT | 932SQ432AKLFT-IB0 | 954204CGLNT | 9DB108BGLFT-INT |
| 9212AF-13LFT | 932SQ433AKLFT | 954206AGLFT | 9DB1200BGLFT |
| 9212AF-13LFT-INO | 932SQL420BGILFT | 954206BGLFT | 9DB1200BGLFT-SUN |
| 9214DGLFT | 932SQL420BGLFT | 954226AGLFT | 9DB1200CGLFT |
| 9248AG-92LFT | 932SQL420BKLFT | 954305DKLFT | 9DB1200CGLFT-INT |
| 9248CG-172LFT | 932SQL435AKLFT | 954305DKLFT-TRQ1 | 9DB1200CGLFT-SUN |
| 9263AGLFT | 932SQL436AKLFT | 954310BGLFT | 9DB1233AGLFT |
| 932S208DGLFT | 932SQL450BGLFT | 954310CGLFT | 9DB1904BKLFT |
| 932S208DGLNT | 932SQL450BKLF/W | 954550CGLFT | 9DB1933AKLFT |
| 932S309CKT | 932SQL450BKLFT | 95V847AGLFT | 9DB202CFLFT |
| 932S401EGLFT | 932SV901AKLFT | 95V857AGILFT | 9DB202CGLFT |
| 932S401EGLFT-INT | 93716AFLFT | 95V857AGLFT | 9DB206CFLFT |
| 932S421BGLFT | 93716BFLFT | 95V857AGLFT/M | 9DB206CLLFT |
| 932S421BGLFT-INT | 93772CFLFT | 95V857AKLF/W | 9DB233AFILFT |
| 932S421BGLFT-SUN | 93777BFLFT | 95V857AKLFT | 9DB233AFLFT |
| 932S421CGLFT | 93V855AGLFT | 95V857AKLFT/M | 9DB233AGILFT |
| 932S421CGLFT-SUN | 93V857BG-025T | 95VLP857AGT | 9DB233AGILFT-INT |
| 932S422CGLFT | 950201AGLFT | 960008AFLFT | 9DB233AGLFT |
| 932S431AGLFT | 950211BGLFT | 960023CGLFT | 9DB233AGLFT-INT |
| 932S509HKLFT | 950401CGLFT | 96Z61027BKLFT | 9DB306BFLFT |
| 932S805CGLFT | 950810CGLFT | 97U870AKLFT | 9DB306BLILFT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 9DB306BLLFT | 9DB833AGLFT-MOT | 9EX21801AKILFT | 9FGL839AKILFT |
| 9DB401BFLFT | 9DB834AGILFT | 9EX21801AKLFT | 9FGL839AKLFT |
| 9DB401BGLFT | 9DB834AGLFT | 9EX21831AKLFT | 9FGP202AKLFT |
| 9DB401CFLFT | 9DBL411AGLFT | 9FG1001BGLFT | 9FGP202AKLFT-INT |
| 9DB401CFLFT-IN0 | 9DBL411BGILFT | 9FG104CGLFT-PAC | 9FGP202AKLFT-SUN |
| 9DB401CFLFT-INT | 9DBL411BGLFT | 9FG104EFILFT | 9FGP204BKLFT |
| 9DB401CGLFT | 9DBL411BGLFT-IN0 | 9FG104EFLFT | 9FGP204BKLFT-INT |
| 9DB401CGLFT-IN0 | 9DBU0831AKILFT | 9FG104EGILFT | 9FGP205AKLFT |
| 9DB403DFILFT | 9DBU0831AKLFT | 9FG104EGLFT | 9FGU0841AKILFT |
| 9DB403DFLFT | 9DBU0841AKILFT | 9FG104EGLFT-PAC | 9FGU0841AKLFT |
| 9DB403DFLFT-INT | 9DBU0841AKLFT | 9FG108EGILFT | 9FGV0831CKILFT |
| 9DB403DFLFT-SUN | 9DBU0931AKILFT | 9FG108EGLFT | 9FGV0831CKLFT |
| 9DB403DGILFT | 9DBU0931AKLFT | 9FG1200AG-5LFT | 9FGV0841AKILFT |
| 9DB403DGLFT | 9DBU0941AKILFT | 9FG1200DG-1LFT | 9FGV0841AKLFT |
| 9DB423BFLFT | 9DBU0941AKLFT | 9FG1201CGLFT | 9LP505-1HGLFT |
| 9DB423BGLFT | 9DBV0831AKILFT | 9FG1201CGLFT-IN0 | 9LP505-1HGLFT-IN0 |
| 9DB433AFILFT | 9DBV0831AKLFT | 9FG1201HGLFT | 9LP505-2HGLFT |
| 9DB433AFLFT | 9DBV0841AKILFT | 9FG1201HGLFT-INT | 9LP525BG-2LFT |
| 9DB433AGILFT | 9DBV0841AKLFT | 9FG1900BK-1LFT | 9LPR363EGLFT |
| 9DB433AGLFT | 9DBV0931AKILFT | 9FG1901HKLFT | 9LPR501HGLFT |
| 9DB433AGLFT-INT | 9DBV0931AKLFT | 9FG1902AKLFT | 9LPR501SGLFT |
| 9DB434AGILFT | 9DBV0941AKILFT | 9FG1903AK-1LFT | 9LPR502HGLFT |
| 9DB434AGLFT | 9DBV0941AKLFT | 9FG1903DKLFT | 9LPR502HKLFT |
| 9DB633AFILFT | 9EMS9633BKILFT | 9FG1904BK-1LFT | 9LPR515CGLFT |
| 9DB633AFLFT | 9EMS9633BKLFT | 9FG430AFILFT | 9LPR515CKLFT |
| 9DB633AGILFT | 9EPRS475BGLFT | 9FG430AFLFT | 9LPRS140CKLFT |
| 9DB633AGLFT | 9EPRS488CKLFT | 9FG430AGILFT | 9LPRS142AGLFT |
| 9DB633AGLFT-INT | 9EPRS525AGILFT | 9FG430AGLFT | 9LPRS355BGLFT |
| 9DB801BGLFT | 9EPRS525AGLFT | 9FG432AGLFT | 9LPRS355BKLFT |
| 9DB801CGLFT | 9ERS3125BKILFT | 9FG830AGILFT | 9LPRS356AKLFT |
| 9DB801CGLFT-IN0 | 9ERS3125BKLFT | 9FG830AGLFT | 9LPRS357AKLFT |
| 9DB801CGLFT-INT | 9ERS3165BGILFT | 9FG832AGLFT | 9LPRS359AGLFT |
| 9DB803DGILFT | 9ERS3165BGLFT | 9FG832AKLFT | 9LPRS365BGLFT |
| 9DB803DGLFT | 9ERS3165BKILFT | 9FGL1214AKLFT | 9LPRS365BKLFT |
| 9DB823BGLFT | 9ERS3165BKLFT | 9FGL1216AGLFT | 9LPRS427CGLFT |
| 9DB833AGILFT | 9EX21501AKILFT | 9FGL1218AKLFT | 9LPRS431AGLFT |
| 9DB833AGLFT | 9EX21501AKLFT | 9FGL1220AKLFT | 9LPRS432AGLFT |
| 9DB833AGLFT-INT | 9EX21531AKLFT | 9FGL1222AKLFT | 9LPRS435AGLFT-INT |



Integrated Device Technology, Inc.
6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA - 95138

PRODUCT/PROCESS CHANGE NOTICE (PCN)

ATTACHMENT II - PCN #: TB1504-01

Affected Part Numbers

| Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 9LPRS436CGILFT | 9P936AGLFT | 9ZX21901CKLFT | MK2712SLFTR |
| 9LPRS436CGLFT | 9P939AGLFT | 9ZX21901CKLFT-INT | MK2716SLFTR |
| 9LPRS436CGLFT-INT | 9UM700CGLFT | 9ZX21902AKLFT | MK3200SILFTR |
| 9LPRS436CKILFT | 9UM702BKLFT | 9ZX21903AKLFT | MK3200SLFTR |
| 9LPRS436CKLFT | 9UM709BGILFT | 9ZXL0831AKLFT | MK3720DTR |
| 9LPRS471CKLFT | 9UM709BGLFT | 9ZXL0851AKLFT | MK3721DLFTR |
| 9LPRS475BGLFT | 9UMS9001AKLFT | 9ZXL1230AKLFT | MK5811CMILFT |
| 9LPRS477CKLFT | 9UMS9610BKLFT | 9ZXL1231AKLFT | MK5811CMLFT |
| 9LPRS477DKLFT | 9UMS9610CKLFT | 9ZXL1231AKLFT-INT | MK5814CMLFT |
| 9LPRS480BKLFT | 9UMS9633BKILFT | 9ZXL1251AKLFT | MK5818SLFTR |
| 9LPRS483BGLFT | 9UMS9633BKLFT | 9ZXL1530BKLFT | MPC9449AER2 |
| 9LPRS485DGLFT | 9V41001AGLFT | 9ZXL1550BKLFT/W | MPC9772AER2 |
| 9LPRS501PGLFT | 9VRS4338DKILFT | 9ZXL1550BKLFT | MPC9773AER2 |
| 9LPRS501PKLFT | 9VRS4338DKLFT | 9ZXL1930BKLFT | MPC9774AER2 |
| 9LPRS501SGLFT | 9VRS4338DKLFT-INT | 9ZXL1932AKLFT | MPC97H73AER2 |
| 9LPRS501SKLFT | 9VRS4420BKLFT | 9ZXL1950BKLFT | MPC97H74AER2 |
| 9LPRS502SGLFT | 9VRS4420BKLFT-IN0 | CLK503J45KLFT-TRQ1 | NV021AMLFT |
| 9LPRS502SKLFT | 9VRS4420DKILFT | CSPUA877ABVG8 | QS32390QG8 |
| 9LPRS511EG-SM0LFT | 9VRS4420DKLFT | CSPUA877ABVG8/M | QS3390Q8 |
| 9LPRS511EGLFT | 9VRS4420DKLFT-INT | LV810FILFT | QS3390QG8 |
| 9LPRS511JGLFT | 9VRS4450AKLFT | LV810RILFT | SC97H73XAER2 |
| 9LPRS525AGILFT | 9VRS4450AKLFT-INT | MK1491-09FILNTR | SSTUA32864BHLFT |
| 9LPRS525AGLFT | 9VRS4451AKILFT | MK1491-09FLNTR | SSTUA32864BHLFT_ |
| 9LPRS525AGLFT-INT | 9VRS4451AKLFT | MK1493-03BGILFTR | SSTVA16857AGLFT |
| 9LPRS916JGLFT | 9VRS4818BKLFT | MK1493-03BGLFTR | SSTVA16859CGLFT |
| 9LPRS926EGLFT | 9VRS4883BKLFT | MK1721-02SLFTR | SSTVA16859CKLF/W |
| 9LRS3125BKILFT | 9ZML1231BKLFT-IB0 | MK2069-01GILFTR | SSTVA16859CKLFT |
| 9LRS3165BGILFT | 9ZML1232BKLFT | MK2069-04GILFTR | SSTVA16859CKLFT/M |
| 9LRS3165BGLFT | 9ZX21200AKLFT | MK2302S-01ILFTR | SSTVF16857AGLFT |
| 9LRS3165BKILFT | 9ZX21200BKLFT | MK2302S-01LFTR | SSTVF16857AGLFT/M |
| 9LRS3165BKLFT | 9ZX21201AKLFT | MK2304S-1ILFT | SSTVF16859BKLFT/W |
| 9LRS4850AKLFT | 9ZX21201BKLFT | MK2304S-1LFT | SSTVF16859BKLFT |
| 9LRS954A4GLFT | 9ZX21207BKLFT | MK2304S-2ILFTR | SSTVF16859BKLFT/M |
| 9LVRS720BKILFT | 9ZX21501BKLFT | MK2304S-2LFTR | V385G-2LFT |
| 9LVRS720BKLFT | 9ZX21501CKLFT | MK2703BSILFTR | V385G-2T |
| 9P935AFLFT | 9ZX21502AKLFT | MK2703BSLFTR | V385GT |
| 9P935AFLFT-QN0 | 9ZX21901BKLFT | MK2703SILFTR | V386G-2LFT |
| 9P935AGLFT | 9ZX21901BKLFT-INT | MK2703SLFTR | V386GLFT |
| 9P936AFLFT | 9ZX21901BKLFT-SUN | MK2705SLFTR | V386GT |